

yht. 21  
h-autopaikkaa

HUOM:  
Nurmik  
jättää  
keuksi  
puoles

+132

+131

+129.25

ka  
lä

+129.50

1. Kerroksen  
lattia +130.00

+129.90

Jäte  
+130

TV3  
14,0m

TV2  
44,3m

TV4  
9,6m

Myllytie

Toimenpide PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS	Piirustustaji
Rakennuskohteen nimi ja osoite MYLLYPERÄNTIE 28 SAARIJÄRVI	Piirustuksen sisältö TUTKIMUSKOHDAT ASEMAPIIRROS
<b>Inspecta</b> Sentreriukuja 3 00440 Helsinki tel. +358-(0)10 521 600 etunimi.sukunimi@inspecta.com www.inspecta.com	Merkkien selitykset ■ TV-KUVAUS JÄTEVESI ■ TV-KUVAUS SADEVESI
Päiväys 25.11.2016	Tutkija JR / OK / MP
Piirustuksen numero	Tiedosto